

KENTSEL ESTETİK ÇALIŞTAYI

Tarih : 22 Ekim 2015 Perşembe
Yer : İLBANK Toplantı Salonu
Saat : 11.00-16.30

Masa : 6
Konu : Sorumluluk/Denetim
a. Sorumluluk kimde olmalı, nasıl paylaşılmalı?
b. Denetim nasıl ve kimler tarafından yapılmalı?

Sözcü : Aytek İtez
Raportör : Ersin Dalga

Katılımcılar:

1. Aytek İtez
2. Gökçen Akbulut
3. Mehtap Aldemir
4. İlker Yalçınkaya
5. Emre Öner
6. Sevinç Bilgili
7. Ersin Dalga

SORUNLAR:

- 601.** Temel sorun yetersizliklerdir. Bunlar;
1. Kentsel planlamadaki yetersizlik
 2. Eğitimdeki yetersizlik
 3. Projenin uygulamasındaki yetersizlik
 4. Denetimdeki yetersizlik

ÖNERİLER:

- 601.** Sorunlarla ilgili 1., 3. ve 4. Maddelerde ilgili mevzuatın yürütmeye konulması... (Mesleki kontrollük Hizmetleri Şartnamesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu uygulanmalı...)
- 602.** Eğitimdeki sorunların çözümü için, 4 yıllık eğitimin sonunda mimarların imza yetkisinin 5 yıllık staj döneminden sonra yapılacak sınavla kazanılması...

603. SORUMLULUKLAR:

1. Belediyeler, STK'lar, eğitim kurumlarında (üniversitelerin ilgili bölümleri) olmalı...
2. Oluşturulacak bir üst kurul tarafından paylaşılmalı...

604. DENETİM:

1. Müellif mimarlar tarafından yapılmalı...
2. İlgili mevzuatın yürütülmesiyle denetim sağlanmalı...